


814 - WZORCE ZARYSÓW GWINTÓW



Opis :

0

Referencje :

	Zawartość	Liczba ostrzy	Kształt gwintu	[g]
814.M	25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 100 - 110 - 120 - 125 - 130 - 140 - 150 - 160 - 170 - 175 - 180 - 190 - 200 - 225 - 250 - 275 - 300	1 sprawdzian gwintu 60° + 31 klinów	Skok metryczny	53
814.NI	0,25 - 0,30 - 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,75 - 0,80 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 3,50 - 4,00 - 4,50 - 5,00 - 5,50 - 6,00 - 6,50 - 7,00	1 sprawdzian gwintu 60° + 25 klinów	Skok I.S.O	35
814.WH	4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 40 - 48 - 60	1 sprawdzian gwintu 55° + 29 klinów	Skok Whitworth	40
814.G	Gwinty wewnętrzne: 11 - 14 - 19 - 28 Gwinty zewnętrzne: 11 - 14 - 19 - 28	8 klinów	Skok gazowy	20